

# Prasoowijarka McHale Fusion 4

Najnowsze prasoowijarki marki McHale to maszyny generacji czwartej, które przewyższają modele generacji trzeciej przede wszystkim wydajnością pracy i gęstością tworzonych bel. Opatentowany i sprawdzony w praktyce rolniczej system przenoszenia beli na stół owijający oraz zamontowany w tym miejscu pionowy pierścień owijający pozostały bez zmian.

Maszyny McHale Fusion 4 dostępne są w trzech wersjach: standardowej, Pro i Plus. Dwie ostatnie są kompatybilne z systemem ISOBUS, a te z oznaczeniem Plus posiadają możliwość owijania bel siatką lub folią w komorze prasującej. Standardowo prasoowijarki McHale Fusion 4 i Fusion 4 Pro wyposażone są w system wiązania siatką.


## Podbieracz krzywkowy lub bezkrzywkowy

Wszystkie podbieracze Profi-Flo montowane w prasoowijarkach Fusion 4 mają teraz wzmocniony układ napędowy, który jak zapewnia producent zmniejsza obciążenie łańcuchów i wydłuża ich żywotność. Szerokość robocza podbieracza nadal wynosi 2,1 m, a rozstaw zamontowanych w nim palców 70 mm. Do wyboru są dwie wersje tego podzespołu, standardowa krzywkowa i opcjonalna bezkrzywkowa. Pierwsza porusza się po bieżni wyposażonej w rolki dwurzędowe i wyposażona jest w 5 rzędów palców podbierających i przenoszących zbierany materiał w kierunku komory prasowania. Natomiast opcjonalny podbieracz bezkrzywkowy posiada 6 rzędów palców, które ten zabieg wykonują jeszcze skrupulatniej. Został on zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności pracy zwłaszcza przy zbiorze krótkich materiałów. Ponadto podbieracz bezkrzywkowy mający mniejszą liczbę ruchomych części nie jest wymagający pod kątem serwisowania i konserwacji. Wszystkie bezkrzywkowe podbieracze maszyn Fusion 4 są wyposażone w podwójną rolkę dociskową, aby zapewnić pewniejsze dostarczanie pokosu do rotora. W prasoowijarkach McHale z podbieraczem krzywkowym watek dogniatający (pojedynczy



Dwa podajniki folii o szerokości 750 mm pozwalają pionowemu pierścieniowi owijającemu położyć na beli 4 warstwy folii w ok. 18 sekund oraz 6 warstw w ok. 24 sekundy.

lub podwójny) pokos jest opcją wyposażenia. Jego zadaniem jest wy poziomowanie nierównych pokosów i tym samym zwiększenie wydajności prasy. – Podbieracze krzywkowe McHale są wyposażone w kute wykorbieńia na końcach belek z palcami,



Wszystkie podbieracze Profi-Flo montowane w prasoowijarkach Fusion 4 mają teraz wzmocniony układ napędowy, który jak zapewnia producent zmniejsza obciążenie łańcuchów i wydłuża ich żywotność.